

# JVA14 軟體更新步驟

更新前提醒您，務必照著步驟順序去操作

# 1. 解壓縮ZIP文件檔

檔案名稱: **JVA14\_UpgradeTool\_V14CA-singed**




# 2. 會得到一個與解壓縮檔同名的資料夾。




# 3. 點開資料夾後，會看到下方紅框標示中的更新tool。


**JVA14\_UpgradeTool\_V14CA.exe 檔**




4. 點開exe檔後的畫面  
此為尚未連接JVA14的畫面。




5. 連接上JVA14認到  
Device的畫面，1451  
是原先的Firmware。




備註：  
右側為PC連接JVA14的示意圖！！




6. 點選 Update 即可更新。




7. Firmware更新中。



8. 更新完成 > Device要重新上電。



9. 重新上電後會看到，  
原先1451變更為14CA，  
代表已經更新過。



謝謝您的參閱



# JVA14 Software update steps

Before updating, please be reminded that  
you must follow the steps in order.

1. Unzip the ZIP file

File name: **JVA14\_UpgradeTool\_V14CA-singed**







2. Get a folder with the same name as the unzipped file .




3. After entering the folder, execute the application marked in the red box below .

**JVA14\_UpgradeTool\_V14CA.exe**


 JVA14_UpgradeTool_V14CA.exe	2023/12/11 上午 ...	應用程式	8,375 KB
 mfc120u.dll	2013/10/5 上午 0...	應用程式擴充	4,346 KB
 msvcp120.dll	2019/7/1 下午 03...	應用程式擴充	445 KB
 msvcr120.dll	2021/8/5 下午 06...	應用程式擴充	949 KB



4. Open the updater tools screen as shown on the right, JVA14 is not connected at this time. ◦




5. Connect to JVA14, 1451 is Device Firmware ◦




Note:  
PC connect to JVA14!!




6. Click "Update" to update.




7. Firmware updating.



8. Update completed > Remove device.



9. Connect device, Device Ver" 14CA" update completed.



# Thanks



JVA14

ソフトウェアアップ  
デートの手順






1. ZIPファイルを解凍します  
ファイル名: **JVA14\_UpgradeTool\_V14CA-singed**




2. 解凍したファイルと同名のフォルダー




3. フォルダに入ると、以下の赤枠で囲った  
アップデートプログラムがあります。  
**JVA14\_UpgradeTool\_V14CA.exe**

 JVA14_UpgradeTool_V14CA.exe	2023/12/11 上午 ...	應用程式	8,375 KB
 mfc120u.dll	2013/10/5 上午 0...	應用程式擴充	4,346 KB
 msvcp120.dll	2019/7/1 下午 03...	應用程式擴充	445 KB
 msucr120.dll	2021/8/5 下午 06...	應用程式擴充	949 KB

4. プログラム実行時、JVA14画面はまだ接続されていません。



5. JVA14に接続し、Deviceの画面を認識します オリジナルのソフトウェアバージョンは1451です




述べる：  
右側はJVA14へのPC接続の概略図です!!







6. 「更新」をクリックして更新します。



7. ファームウェア更新中です。




8. アップデートが完了しました > デバイスを再接続する必要があります。





9. 再接続して電源を入れると、元の 1451 が 14CA に変更され、更新されたことが示されま



ありがとう

